

Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Saffransbullen 1**

Adress: **Östfjällvägen 3 - 25, Östersund**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: TA1/FA1:10-3	Lägenheter	2022-02-20	Godkänd	2025-02-20
2: Rdkr 1-6	Lägenheter	2022-02-20	Godkänd	2025-02-20
3: TA1/FA1:10-9	Lägenheter	2022-02-20	Godkänd	2025-02-20
4: TA1/FA1:12-11	Lägenheter	2022-02-20	Godkänd	2025-02-20
5: TA1/FA1:8-15	Lägenheter	2022-02-20	Godkänd	2025-02-20
6: TA1/FA1:11-21	Lägenheter	2022-02-20	Godkänd	2025-02-20
7: TA1/FA1:9-23	Lägenheter	2022-02-20	Godkänd	2025-02-20
8: FA1-K2	Kvarterslokal	2022-02-20	Godkänd	2028-02-20

Besiktningsman: Niklas Andersson

Behörighet: K

Företag: Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt AB

Adress: Kontorsvägen 3, Sundsvall

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Underskrift, Niklas Andersson